

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО "СКС Сервис Плюс"

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: НК "Да Винчи" 7 секция

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монашеское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «10» 03 2022 г. по «10» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний система в работоспособном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер ТСК "Да Винчи"

(должность)

Александр А.В.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«10» марта 2022 г.



Ген. дир. ООО "СКС Сервис Плюс"

(должность)

Евгений С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«10» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО „СКС Сервис Плюс“

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: Н/К „Да Винчи“ 2 секция

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Можайское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «10» 03 2022 г. по «10» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/08042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний системы в исправном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер Т.С. Ткаченко ген. дир. ООО „СКС Сервис Плюс“

(должность)

(должность)

И.А. Абрамов

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

Квакмин С.А.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«10» марта 2022 г.

«10» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС,
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НЖ «Да Винчи» 3 секция
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монастырское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «10» 03 2022 г. по «10» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытания системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. директор НЖ «Да Винчи»
(должность)

В. В. В. В.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«10» 03 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)

Квашикин С. В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«10» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО „СКС Сервис Плюс“

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: НЖ „Да Винчи“ 4 секция

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монастырское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «10» 03 2022 г. по «10» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытания системы в работоспособном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер ТСН, ТСН „Да Винчи“ Ген. дир. ООО „СКС Сервис Плюс“

(должность)

(должность)

Азиев А.А.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

КБешкин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«10» марта 2022 г.

«10» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО „СКС Сервис Плюс“

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: НК „Да Винчи“ 5 секция

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монастырское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «10» 03 2022 г. по «10» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/102042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент осмотра системы в работоспособном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. менеджер ТСК „ТСК Да Винчи“

(должность)

Абрам Д.И.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«10» марта 2022 г.

(подпись)



Ген. дир. ООО „СКС Сервис Плюс“

(должность)

Квашнина С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«10» 03 2022 г.

(подпись)



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: НП «Да Винчи» в секции

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монастырское ш. 18к

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «10» 03 2022 г. по «10» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент осмотра системы в работоспособном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер ТСН «Да Винчи»

(должность)

Воронов М.П.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«10» марта 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»

(должность)

Квашин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«10» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) АПС, ДУ, ПДУ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НЖ «Да Винчи» 7секция
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монастырское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «11» 03 2022 г. по «11» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2022 г. № 50-Б/09042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний система в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. директор ТСК «Да Винчи»
(должность)

Авдеев А.И.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«11» марта 2022 г.

М.П.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)

Квашин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«11» 03 2022 г.

(подпись)



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС - 29. ПДЗ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: МК «Да Винчи» 8 секция
расположенном по адресу: МО, Одимцово, Монашеское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «11» 03 2022 г. по «11» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент осмотра системы в работоспособном состоянии.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Г. И. Игнатьев Т.С.Н. Т.С.Н. ДА ВИНЧИ
(должность)

Авдеев А.И.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«11» марта 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)

Квартин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«11» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, ДУ, ПД
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НП «Да Винчи», секц. 3
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монашеское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «14» 03 2022 г. по «14» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытания системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. директор НП «Да Винчи»
(должность)

М. П. Маврин

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«11» марта 2022 г.



Ген. дир., ООО СКС Сервис Плюс
(должность)

Квашнин С.Б.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«14» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС; ОУ-ПДЗ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НЖ «Да Винчи», секция 10
расположенном по адресу: НО, Одинцово, Монайское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «16» 03 2022 г. по «16» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/00042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент исполнения системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. директор ТОВ «Да Винчи»
(должность)

Авдеев А.И.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«16» апреля 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)

Квакин С.В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«16» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, ДЗ, ПДУ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО „СКС Сервис Плюс“
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НК „Да Винчи“, секция 1А
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монашское ш. 182

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «15» 03 2022 г. по «15» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 90-Б/00042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний системы в работоспособном состоянии.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. директор ТСК „Да Винчи“
(должность)

Аврам А.И.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)
«15» марта 2022 г.



Ген. дир. ООО „СКС Сервис Плюс“
(должность)

Квашнин С.В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
«15» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, ДУ, ПДМ
(указывается вид системы — АПП, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО, СКС Сервис Плюс
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: ЖК и Да Винчи II секция 12
расположенном по адресу: МО. Одинцово, Можайское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «17» 03 2022 г. по «17» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Г. И. Ионов Т.С.Н. Т.С.Н. Да Винчи II
(должность)
А.В. С. С.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)
«17» марта 2022 г.



Ген. дир. ООО, СКС Сервис Плюс
(должность)
К.В. Ионов С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
«17» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, 24-ПДУ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО „СКС Сервис Плюс“
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НЖ „Да Винчи“ секц. 13
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Мухоморовское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «17» 03 2022 г. по «17» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний систем в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. директор ТСК „Да Винчи“
(должность)

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«17» 03 2022 г.



Ген. дир. ООО „СКС Сервис Плюс“
(должность)

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«17» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому~~
~~обслуживанию~~) АПС, ЭЗ, ПДЗ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО „СКС Сервис Плюс“
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НК „Да Винчи“ сек. 14
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Матвейское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «18» 03 2022 г. по «18» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент исполнения
системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер ТЕН „ТЕН-ДА Винчи“ Ген. дир. ООО „СКС Сервис Плюс“
(должность) (должность)

Авдов А.С.

Квашин С.В.

«18» 03 2022 Г.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«18» 03 2022 Г.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) АПС, ОПС, ТПАУ

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО "СКС Сервис Плюс"

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МК "Да Винчи" секц. 15

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Мухоморова ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «21» 03 2022 г. по «21» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2022 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент осмотра системы в работоспособном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Генеральный тех. директор МК "Да Винчи"

(должность)

Владимир

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«21» марта 2022 г.



Ген. дир. ООО "СКС Сервис Плюс"

(должность)

Владимир С.Б.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«21» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, ДУ-ПДУ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НК и ДА Винчи сек. 16
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Можайское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «21» 03 2022 г. по «21» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 60-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Г. И. Игнатов Т.С. Т.С. Д.В. Винчи
(должность)

Игнатов Т.С.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«21» марта 2022 г.

(подпись)



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)

Квашкин С.В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«21» 03 2022 г.

(подпись)



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, ДЗ, ПДЗ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО "СКС Сервис Плюс"
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НК "Да Винчи" сек. 17.
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Можайское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с « 22 » 03 2022 г. по « 22 » 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от « 04 » 12 2020 г. № 50-Б/00042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент использования системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Генеральный директор ТСК "Да Винчи"
(должность)

Александр А.И.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

« 22 » марта 2022 г.



Ген. дир. ООО "СКС Сервис Плюс"
(должность)

Ковалкин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

« 22 » 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС; 29.12.21
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НУ «Да Винчи» сек. 18
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Можайское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «23» 03 2022 г. по «23» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-б/2020-2
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний системы в работоспособном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер ТСК «Да Винчи»
(должность)
Авдеев А.И.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«23» марта 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)
Квонинин С.В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«23» 03 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому
обслуживанию~~) АПС
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: ЖК «Да Винчи» сек. 13
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Можайское ш. 127.

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «24» 03 2022 г. по «24» 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безо-
пасности зданий и сооружений установлено: на момент испытаний
системы в работоспособном состоянии.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер ТСН «ТСН ДА ВИНЧИ»
(должность)

Авдеев А.И.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«24» ноября 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)

Ковалев С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«24» 03 2022 г.



Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, ДУ, РДУ
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО "СКС Сервис Плюс"
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: НУ "Да Винчи" секц. 20
расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монастырское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с « 24 » 03 2022 г. по « 24 » 03 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от « 04 » 12 2020 г. № 50-Б/00042
в соответствии с проектом № _____, выполненным

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на объекте системной
системы в работоспособном состоянии.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Г. инженер ТСН "ТСН 44 ВУНЧУ"
(должность)
А.В.С.В.А.Ц.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«24» ноября 2022

(подпись)
М.П.

Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»
(должность)
Квасенин С.Ф.

« 24 » 03 20 22

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, ОУ, ПДУ

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: НК «Да Винчи», секц. 21

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Монастырское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)

в период с «14» 03 2022 г. по «14» 03 2022 г.

на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/2020-12

в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: На момент испытаний системы в работоспособном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Гл. инженер ТЕН. ТЕН. Да Винчи

(должность)

Александр А.С.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«11» марта 2022 г.

(подпись)

М. П.



Рен. дир. «ООО «СКС Сервис Плюс»

(должность)

Квашин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«14» 03 2022 г.

(подпись)



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) АПС, АПП, ДУ

(указывается вид системы — АПП, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: НК «Да Винчи» паркинг Север

расположенном по адресу: МО, Одинцово, Момтабское ш. 12

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «22» 02 2022 г. по «25» 02 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 50-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент проверки системы в работоспособном состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Ген. директор ТСН. Тендавин

(должность)

Авреев А.И.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«25» февраля 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»

(должность)

Квакенин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«25» 02 2022 г.



АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (~~выполнены работы по техническому обслуживанию~~) АПС, АПТ, 2У

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

ООО «СКС Сервис Плюс»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: ЖК «Давыдов» Пересилье Юг

расположенном по адресу: Одинцово, Мухоморовское ш. 122

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «18» 02 2022 г. по «21» 02 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от «04» 12 2020 г. № 80-Б/02042
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: на момент проверки системы в работоспособном состоянии.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Генеральный директор ООО «СКС Сервис Плюс»

(должность)

В.В.В.В.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«21» февраль 2022 г.



Ген. дир. ООО «СКС Сервис Плюс»

(должность)

Квашин С.В.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«21» 02 2022 г.

